

N/A

### CDCV857DGG

□□□□ □□□:  
 □□□□ / □□□:  
 □□□□ □□□□□  
 □□□□ □□□:  
 RoHS □□□  
  
 □□□□□ □□□□

CDCV857DGG  
 N/A  
 IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP  
 □□□ □□ / RoHS □□□□  
 □□□ □□□  
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



No Picture

□□□□ □□□

□□□ □□□□ □□□□ □□□□. □□□□  
 □□□□□ □□□□□ □□□□□.

#### □ CDCV857DGG □□□□ □□□□□□

□□□□ □□□	CDCV857DGG
□□□□	N/A
□□□□	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
□□□□□ □□ □□□ / ROHS □□□	□□□ □□ / RoHS □□□□
□□ □□	
□□□□ - □□□□□	2.3 V ~ 2.7 V
□□□□	PLL Clock Driver
□□□□□ □□□□□ □□□	48-TSSOP
□□□□□	-
□□□ - □□□□: □□□□	1:10
□□□□	Tube
□□□ / □□□	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
PLL	Yes with Bypass
□□□	Clock
□□□ □□□	296-24143-5 CDCV857DGG-ND
□□□□ □□□ □□□	0°C ~ 85°C
□□□□□□ □□□	1
□□□□□ □□□□	Surface Mount
□□□□□□ □□□□ □□□ (□□□□□□)	2 (1 Year)
□□□□□ □□ □□□ / ROHS □□□	Lead free / RoHS Compliant
□□□	Clock
□□□□□ - □□□□	200MHz
□□□□ / □□□	No/No
□□□□ - □□□□-□□□	Yes/Yes
□□□□□ □□□ □□□	CDCV857

#### □□□□ □□□□□

CDCV857DGG	□ CDCV857DGG □□□□	CDCV857DGG □□□□
CDCV857DGG □□	CDCV857DGG □□□□	CDCV857DGG □□□□
□ CDCV857DGG □□□□ □□□ □□□□	CDCV857DGG □□□□ □□□□ □□□□	□ CDCV857DGG □□□ □□□□
CDCV857DGG □□□□□	CDCV857DGG □ □□□	CDCV857DGG □ □□□
CDCV857DGG	□□□□	□ □□□□

#### □□□□ □□□□

<p><b>CDCV857DGGGRG4</b>                  □□□□□: N/A                  □□□□□: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP                  □□□□ □□□□ □□: 5405 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CDCVF111FNG4</b>                  □□□□□: N/A                  □□□□□: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC                  □□□□ □□□□ □□: 5389 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CDCV857DGGGG4</b>                  □□□□□: N/A                  □□□□□: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP                  □□□□ □□□□ □□: 4677 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CDCV857BGQLR</b>                  □□□□□: N/A                  □□□□□: IC 2.5V PLL CLOCK DRVR 56-BGA                  □□□□ □□□□ □□: 4617 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CDCV857BIDGGR</b>                  □□□□□: N/A                  □□□□□: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP                  □□□□ □□□□ □□: 16291 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CDCV857BDGGRG4</b>                  □□□□□: N/A                  □□□□□: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP                  □□□□ □□□□ □□: 22822 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CDCVF111FNR</b>                  □□□□□: N/A                  □□□□□: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC                  □□□□ □□□□ □□: 7790 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CDCV857BIDGGRG4</b>                  □□□□□: N/A                  □□□□□: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP                  □□□□ □□□□ □□: 19369 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CDCV857DGGR</b>                  □□□□□: N/A                  □□□□□: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP                  □□□□ □□□□ □□: 5363 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CDCV857BIDGGGG4</b>                  □□□□□: N/A                  □□□□□: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP                  □□□□ □□□□ □□: 8726 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CDCV857BIDGG</b>                  □□□□□: N/A                  □□□□□: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP                  □□□□ □□□□ □□: 10910 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CDCVF111FN</b>                  □□□□□: N/A                  □□□□□: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC                  □□□□ □□□□ □□: 6603 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>