

N/A

### CDCV850DGGRG4

□□□□ □□□:  
 □□□□ / □□□:  
 □□□□ □□□□□  
 □□□□ □□□:  
 RoHS □□□  
  
 □□□□□ □□□□

CDCV850DGGRG4  
 N/A  
 IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP  
 □□□ □□ / RoHS □□□□  
 □□□ □□□  
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



□□□□ □□□

□□□ □□□□ □□□□ □□□□. □□□□  
 □□□□□ □□□□□ □□□□□.

#### □ CDCV850DGGRG4 □□□□ □□□□□□

□□□□ □□□	CDCV850DGGRG4
□□□□	N/A
□□□□	IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP
□□□□□□ □□ □□□ / ROHS □□□	□□□ □□ / RoHS □□□□
□□ □□	
□□□□ - □□□□□	2.3 V ~ 2.7 V
□□□□	PLL Clock Driver
□□□□□ □□□□□ □□□	48-TSSOP
□□□□□	-
□□□ - □□□□: □□□□	1:11
□□□□	Tape & Reel (TR)
□□□ / □□□	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
PLL	Yes with Bypass
□□□	SSTL-2
□□□□ □□□ □□□	0°C ~ 85°C
□□□□□□ □□□	1
□□□□□ □□□□	Surface Mount
□□□□□□ □□□□ □□□ (□□□□□□)	2 (1 Year)
□□□□□ □□ □□□ / ROHS □□□	Lead free / RoHS Compliant
□□□	LVTTTL, SSTL-2
□□□□□ - □□□□	140MHz
□□□□ / □□□	No/No
□□□□ - □□□□-□□□	Yes/Yes
□□□□□ □□□ □□□	CDCV850

#### □□□□ □□□□□

CDCV850DGGRG4	□ CDCV850DGGRG4 □□□□	CDCV850DGGRG4 □□□□
CDCV850DGGRG4 □□	CDCV850DGGRG4 □□□□	CDCV850DGGRG4 □□□□
□ CDCV850DGGRG4 □□□□ □□□ □□□□	CDCV850DGGRG4 □□□□ □□□□ □□□□	□ CDCV850DGGRG4 □□□ □□□□
CDCV850DGGRG4 □□□□□	CDCV850DGGRG4 □ □□□	CDCV850DGGRG4 □ □□□
CDCV850DGGRG4	□□□□	□ □□□□

#### □□□□ □□□□

<p><b>CDCV850DGGR</b>                  □□□□: N/A                  □□□□: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48-TSSOP                  □□□□ □□□□ □□: 26517 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CDCV304TPWREP</b>                  □□□□: N/A                  □□□□: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP                  □□□□ □□□□ □□: 21714 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CDCV304PWR</b>                  □□□□: N/A                  □□□□: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP                  □□□□ □□□□ □□: 53713 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CDCV850IDGGG4</b>                  □□□□: N/A                  □□□□: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP                  □□□□ □□□□ □□: 14095 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CDCV850IDGG</b>                  □□□□: N/A                  □□□□: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48-TSSOP                  □□□□ □□□□ □□: 23791 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CDCV850IDGGR</b>                  □□□□: N/A                  □□□□: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP                  □□□□ □□□□ □□: 4418 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CDCV850DGGG4</b>                  □□□□: N/A                  □□□□: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP                  □□□□ □□□□ □□: 19469 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CDCV850IDGGRG4</b>                  □□□□: N/A                  □□□□: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP                  □□□□ □□□□ □□: 4037 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CDCV304PWRG4</b>                  □□□□: N/A                  □□□□: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP                  □□□□ □□□□ □□: 66794 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CDCV855IPW</b>                  □□□□: N/A                  □□□□: IC 1:4 DDR PLL CLK-DRVR 28-TSSOP                  □□□□ □□□□ □□: 38134 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CDCV850DGG</b>                  □□□□: N/A                  □□□□: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48-TSSOP                  □□□□ □□□□ □□: 22414 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CDCV855IPWG4</b>                  □□□□: N/A                  □□□□: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 28TSSOP                  □□□□ □□□□ □□: 26506 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>